


Carbide burrs



Carbide burrs

🇬🇧 Don't miss the Osawa quality on carbide rotary burrs, which are available in a wide variety of shapes and geometries.

🇮🇹 Ritrovate tutta la qualità Osawa anche nella gamma di lime rotative in metallo duro, disponibili in un'ampia scelta di forme e geometrie.

🇩🇪 Die Osawa- Qualität steht auch für Hartmetall-Rotierfeilen. Diese sind in einer breiten Auswahl an Formen und Geometrien erhältlich.

🇫🇷 Retrouvez toute la qualité Osawa dans la gamme de limes rotatives carbure, disponibles dans une grande variété de formes et géométries.



M

DOUBLE CUT · DOPPIO TAGLIO
2 SCHNEIDEN · COUPE DOUBLE



MPC

PLAIN CUT · TAGLIO PIANO
FLACHSCHNEIDE · COUPE PLANE



MDC


DIAMOND CUT · TAGLIO DIAMANTE
DIAMANT SCHNEIDEN · COUPE DIAMANT




MNF

ALUCUT

SPEED TABLE · TABELLA VELOCITÀ
GESCHWINDIGKEITSTABELLE · TABLEAU DE VITESSE







Item No.	D	d	l	L	Stock		
					M	MPC	MNF
SA41	1.5	3	6	38	●	●	
SA41 - L2	1.5	3	6	50	○	○	
SA41 - L3	1.5	3	6	75	○	○	
SA42	2.5	3	11	38	●	●	
SA42 - L2	2.5	3	11	50	○	○	
SA42 - L3	2.5	3	11	75	○	○	
SA43	3	3	14	38	●	●	
SA43 - L2	3	3	14	50	○	○	
SA43 - L3	3	3	14	75	○	○	
SA52	4	3	12.7	38	●	●	
SA53	5	3	12.7	38	○	●	
SA51	6.3	3	12.7	50	●	●	
SA11	3	6	12	56	●	○	
SA13	4	6	16	50	●	○	
SA14	5	6	16	50	●	○	
SA1	6	6	16	50	○	○	●
SA1 - L	6	6	25	50	○	○	
SA2	8	6	19	63	●	○	
SA3	9.5	6	19	63	●	○	●
SA3 - L	9.5	6	25	69	○	○	
SA4	11	6	25	69	●	○	
SA5	12.7	6	25	69	●	○	●
SA6	16	6	25	69	●	○	○
SA7	19	6	25	69	●	○	○
SA9	25	6	25	69	●	○	

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives




Item No.	D	d	l	L	M			MPC			MNF			
					Stock	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock	
SB41	1.5	3	6	38	●	●								
SB41 - L2	1.5	3	6	50	○	○								
SB41 - L3	1.5	3	6	75	○	○								
SB42	2.5	3	11	38	○	●								
SB42 - L2	2.5	3	11	50	○	○								
SB42 - L3	2.5	3	11	75	○	○								
SB43	3	3	14	38	●	●								
SB43 - L2	3	3	14	50	○	○								
SB43 - L3	3	3	14	75	○	○								
SB51	6.3	3	4.7	43	●	●								
SB11	3	6	12	56	●	○								
SB13	4	6	16	50	●	○								
SB14	5	6	16	50	●	○								
SB1	6	6	16	50	●	○		○						
SB1 - L	6	6	25	50	○	○								
SB2	8	6	19	63	●	○								
SB3	9.5	6	19	63	●	○		○						
SB3 - L	9.5	6	25	69	○	○								
SB4	11	6	25	69	●	○								
SB5	12.7	6	25	69	●	○		○						
SB6	16	6	25	69	●	○		○						
SB7	19	6	25	69	●	○		○						
SB9	25	6	25	69	●	○								

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives








Item No.	D	d	l	L	Stock	Stock	Stock
SC41	2.5	3	11	38	●	●	
SC42	3	3	14	38	●	●	
SC42 - L2	3	3	14	50	○	○	
SC42 - L3	3	3	14	75	○	○	
SC51	6.3	3	12.7	50	○	●	
SC52	4	3	12.7	38	●	●	
SC53	5	3	12.7	38	●	●	
SC11	3	6	12	56	●	○	
SC13	4	6	16	50	●	○	
SC14	5	6	16	50	●	○	
SC1	6	6	16	50	●	○	●
SC1 - L	6	6	25	50	○	○	
SC2	8	6	19	63	●	○	
SC3	9.5	6	19	63	●	○	●
SC3 - L	9.5	6	25	69	○	○	
SC4	11	6	25	69	●	○	
SC5	12.7	6	25	69	●	○	●
SC6	16	6	25	69	●	○	○
SC7	19	6	25	69	●	○	○
SC9	25	6	25	69	●	○	

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives

	M			MPC			MNF		
									
									
									
Item No.	D	d	l	L	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock
SD41	2.5	3	2.3	38	●	●			
SD42	3	3	2.8	38	●	●			
SD42 - L2	3	3	2.8	50	○	○			
SD42 - L3	3	3	2.8	75	○	○			
SD51	6.3	3	5	44	●	●			
SD53	5	3	4	38	●	●			
SD11	3	6	2.8	50	●	○			
SD14	5	6	4	50	●	○			
SD1	6	6	5	50	●	○		○	
SD2	8	6	6.4	50	●	○			
SD3	9.5	6	8	52	●	○		○	
SD4	11	6	9.5	54	●	○			
SD5	12.7	6	11	55	●	○		○	
SD6	16	6	14	58	●	○		○	
SD7	19	6	16	62	●	○		○	
SD9	25	6	23	68	●	○			

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives








	M			MPC			MNF		
Item No.	D	d	l	L	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock
SE41	3	3	5.5	38	●	●			
SE41 - L2	3	3	5.5	50	○	●			
SE41 - L3	3	3	5.5	75	○	●			
SE51	6.3	3	9.5	47	●	●			
SE53	5	3	7.1	38	●	●			
SE1	6	6	9.5	50	●	○			
SE3	9.5	6	16	60	●	○		○	
SE5	12.7	6	22	66	●	○		○	
SE6	16	6	25	69	●	○		○	
SE7	19	6	25	69	●	○		○	

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
 Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives

	M			MPC			MNF		
									
									
Item No.	D	d	l	L	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock
SF41	3	3	6	38	○	●			
SF42	3	3	12.7	38	●	●			
SF42 - L2	3	3	12.7	50	○	○			
SF42 - L3	3	3	12.7	75	○	○			
SF51	6.3	3	12.7	50	●	●			
SF53	5	3	12.7	38	●	●			
SF11	3	6	12.7	56	●	○			
SF1	6	6	16	50	●	○		○	
SF3	9.5	6	19	63	●	○		○	
SF4	11	6	25	69	●	○			
SF13	12.7	6	19	63	○	○			
SF5	12.7	6	25	69	●	○		○	
SF6	16	6	25	69	●	○		○	
SF7	19	6	25	69	●	○			
SF14	19	6	32	76	○	○		○	
SF15	19	6	38	82	○	○			

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion








	M			MPC			MNF		
Item No.	D	d	l	L	Stock	Stock	Stock	Stock	Stock
SG41	3	3	6	38	●	●			
SG43	3	3	9.5	38	●	●			
SG44	3	3	12.7	38	●	●			
SG44 - L2	3	3	12.7	50	○	○			
SG44 - L3	3	3	12.7	75	○	●			
SG51	6.3	3	12.7	50	●	●			
SG53	5	3	12.7	38	●	●			
SG1	6	6	16	50	●	○			
SG2	8	6	19	63	●	○			
SG3	9.5	6	19	63	●	○			
SG13	12.7	6	19	63	○	○			
SG5	12.7	6	25	69	●	○			
SG6	16	6	25	69	●	○			
SG7	19	6	25	69	●	○			
SG15	19	6	38	82	○	○			

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande






● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
 Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives

	M			MPC			MNF		
									
									
									
Item No.	D	d	l	L		Stock	Stock	Stock	
SH41	3	3	6.3	38	●	●			
SH41 - L2	3	3	6.3	50	○	○			
SH41 - L3	3	3	6.3	75	○	○			
SH53	5	3	9.5	38	○	●			
SH2	8	6	19	63	●	○			
SH5	12.7	6	32	76	●	○			
SH6	16	6	36	80	●	○			
SH7	19	6	41	85	●	○			

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande




● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

	M			MPC			MNF		
									
									
									
Item No.	D	d	l	L	α	Stock	Stock	Stock	
SJ42	3	3	2.5	38	60°	○	●		
SJ1	6	6	4	50	60°	●	○		
SJ3	9.5	6	8	55	60°	●	○		
SJ5	12.7	6	11	58	60°	●	○		
SJ6	16	6	13.5	61	60°	●	○		
SJ7	19	6	16.5	65	60°	○	○		
SJ9	25	6	21.5	68	60°	○	○		

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives

						M	MPC	MNF		
										
Item No.	D	d	l	L	α	Stock	Stock	Stock		
SK42	3	3	1.5	38	90°	○	●			
SK1	6	6	3	50	90°	●	○			
SK3	9.5	6	4.7	52	90°	●	○			
SK5	12.7	6	6.3	54	90°	●	○			
SK6	16	6	8	57	90°	●	○			
SK7	19	6	9.5	58	90°	○	○			
SK9	25	6	12.7	60	90°	○	○			

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion




Item No.	D	d	l	L	α	M	MPC	MNF	Stock	Stock	Stock
SL41	3	3	9.5	38	8°	●	●				
SL42	3	3	12.7	38	8°	●	●				
SL42 - L2	3	3	12.7	50	8°	○	○				
SL42 - L3	3	3	12.7	75	8°	○	○				
SL53	5	3	12.7	38	14°	○	●				
SL1	6	6	16	50	14°	●	○				
SL2	8	6	22	69	14°	●	○				
SL3	9.5	6	27	74	14°	●	○	○			
SL4	12.7	6	28	76	14°	●	○	●			
SL5	16	6	30	77	14°	●	○	○			
SL7	19	6	38	85	14°	○	○				

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
 Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives



Item No.	D	d	l	L	α	Stock	Stock	Stock
SM41	3	3	8.9	38	12°	●	●	
SM42	3	3	11	38	14°	●	●	
SM42 - L2	3	3	11	50	14°	○	○	
SM42 - L3	3	3	11	75	14°	○	○	
SM43	3	3	16	38	7°	●	●	
SM51	6.3	3	12.7	53	22°	●	●	
SM53	5	3	12.7	38	16°	○	●	
SM1	6	6	12.7	50	22°	●	○	
SM2	6	6	19	50	14°	●	○	
SM3	6	6	25	50	10°	●	○	
SM4	9.5	6	16	63	28°	●	○	
SM5	12.7	6	22	69	28°	●	○	
SM6	16	6	25	73	31°	●	○	

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion

	M			MPC			MNF		
Item No.	D	d	l	L	α	Stock	Stock	Stock	
SN41	2.5	3	3	38	10°	●	●		
SN42	3	3	4	38	10°	●	●		
SN51	6.3	3	6	44	10°	○	●		
SN53	5	3	6.3	38	10°	○	●		
SN1	6	6	8	50	10°	●	○		
SN2	9.5	6	9.5	53	13°	●	○		
SN4	12.7	6	12.7	57	28°	●	○		
SN6	16	6	19	63	18°	●	○		
SN7	19	6	16	70	30°	○	○		

MDC a richiesta · on request · auf Anfrage · sur demande

● stock standard ○ non-standard stock EX stock exhaustion



BUR10 M TYPE

Set 10pcs.

shank / gambo / Schaft / queue Ø6 mm

SA1 - SB1 - SC1 - SD1 - SE1
SF1 - SG1 - SL1 - SM1 - SN1



A15FW MPC TYPE

Set 15pcs.

shank / gambo / Schaft / queue Ø3 mm

SA41 - SA42 - SA43 - SA52 - SB43 - SC42 - SD41
SD42 - SD53 - SE41 - SG43 - SL42 - SM42 - SM43 - SN42

A16FW M TYPE

Set 15pcs.

shank / gambo / Schaft / queue Ø3 mm

SA41 - SA42 - SA43 - SA52 - SB43 - SC42 - SD41
SD42 - SD53 - SE41 - SG43 - SL42 - SM42 - SM43 - SN42

Always wear goggles when using the rotary burrs / Per l'uso delle lime rotative è obbligatorio indossare occhiali protettivi
Tragen Sie immer die Schutzbrille wenn Sie die Fräser benutzen / Toujours porter les lunettes de sécurité en utilisant les limes rotatives